

Komunikat z dnia 30.03.2020 roku

o jakości wody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum"

1. Niecka sportowa - obieg I

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa

- woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9.XI.2015 r
w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda
na pływalni. Badanie z dn. 12.03.2020 r.

System cyrkulacji – obieg I

- woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9.XI.2015 r
w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda
na pływalni.
Badanie z dn. 30.01.2020 r.

**Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn.
24.09.2019 r.:**

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach, z uchybieniami.



**KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY**
im. Szarych Szeregów