

Komunikat z dnia 16.09.2020 roku

o jakości wody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

### I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum"

1. Niecka sportowa - obieg I

### III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

#### Niecka sportowa

- woda spełnia wymagania  
Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 9.XI.2015 r  
w sprawie wymagań, jakim powinna  
odpowiadać woda  
na pływalni.  
Badanie z dn. 27.08.2020 r.

#### System cyrkulacji – obieg I

- woda spełnia wymagania  
Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 9.XI.2015 r  
w sprawie wymagań, jakim powinna  
odpowiadać woda  
na pływalni. Minimalne przekroczenie  
ogólnej liczby mikroorganizmów.  
Podjęto działania naprawcze.  
Badanie z dn. 27.08.2020 r. oraz  
04.09.2020 r.

**Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn.  
24.09.2019 r.:**

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6  
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda  
na pływalniach, z uchybieniami.

Kierownik Obiektów Sportowych  
KSOS  
  
Katarzyna Dąbrowska



KRAKOWSKI  
SZKOLNY  
OŚRODEK  
SPORTOWY  
im. Szarych Szeregów