

Komunikat z dnia 26.04.2021 roku

o jakości wody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum*

1. Niecka sportowa - obieg I

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa

- woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9.XI.2015 r
w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda
na pływalni.
Badanie z dn. 14.04.2021 r.

System cyrkulacji – obieg I

- woda spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9.XI.2015 r
w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda
na pływalni.
Badanie z dn. 17.03.2021 r.

**Zbiorcza ocena roczna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dn.
12.02.2021 r.:**

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

Kierownik Obiektów Sportowych

Katarzyna Dąbrowska



KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY
im. Szarych Szeregów