

Komunikat z dnia 16.08.2022 roku
o jakości wody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum

I. Niecka sportowa - obieg I

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa

- woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 9.XI.2015 r

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalni.

Badanie z dn. 19.05.2022 r.

System cyrkulacji – obieg I

- woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 9.XI.2015 r

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalni oprócz zakresu ilości bakterii z rodzaju

Legionella sp.

Podjęto działania naprawcze.

Badanie z dn. 19.05.2022 r.

**Zbiorcza ocena roczna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie:**

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.

Starszy referent
ds. administracyjnych
mgr Aleksandra Kmiecik



KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY
in. Łazarzkiego