

Komunikat z dnia 27.09.2024 roku

o jakości zwody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum

1. Niecka sportowa - obieg I

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie 19.09.2024 Data następnego badania: 09.10.2024

System cyrkulacji – obieg I
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie 19.09.2024 Data następnego badania: 09.10.2024

Woda pitna-kran
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie 19.09.2024

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach, z uchybieniami.

