

Komunikat z dnia 10.12..2024 roku

o jakości zwody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

**I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum**

1. Niecka sportowa - obieg I

**III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:**

System cyrkulacja – obieg I
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Nieznaczne przekroczenie legionelli. Badanie wykonane 20.11.2024 Data następnego badania: 18.12.2024

**Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:**

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6  
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda  
na pływalniach, z uchybieniami.

