

Komunikat z dnia 30.01.2025 roku

o jakości zwody na pływalni KSOS

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Centrum

1. Niecka sportowa - obieg I

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa
<p>Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> <p>Nieznaczne przekroczenie chloru wolnego wynik 0,67 Przeprowadzono badania naprawcze obniżono ilość dozowanego chloru. Pozostałe badane parametry w normie.</p> <p>Badanie z dn. 24.01.2025 Data następnego badania: 04.02.2025</p>

Woda pitna-kran
<p>- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> <p>Badanie z dn. 24.01.2025 Data następnego badania: 04.02.2025</p>

SYSTEM CYRKULACJA – OBIEG I
<p>- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> <p>Badanie z dn. 24.01.2025 Data następnego badania: 04.02.2025</p>



Zbiorna ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Woda w KSOS al. Powstania Warszawskiego 6
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 09.11.2015 r. ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach.